

1. April 2009
Kurier

Stetten: Dieselöl floss in Regenschacht

Umwertalarm auf der S-1-Baustelle bei Stetten: Beim Befüllen eines riesigen Dieseltanks auf der „Baustellen-Tankstelle“ der S 1 ging Dienstagnachmittag ein Tank über. Eine unbekannte Menge des Treibstoffes floss aus und bahnte sich den Weg in einen Regenschacht. Die Feuerwehr konnte den Sprit mit Spezialpumpen aufsaugen. Die Wasserrechtsbehörde ordnete Maßnahmen an.